


KONSTRUKSI DAN VERTIKAL DIMENSI GIGI TIRUAN LENGKAP

DRG. FAHMI YUNISA, SP PROS

REFERENSI

- **GELIGI TIRUAN LENGKAP**, drg. Itjingningsih W.H, EGC
- **PERAWATAN PROSTODONTIK BAGI PASIEN TAK BERGIGI EDISI III**, R.M Basker, J.C Davenport, H.R Tomlin, EGC
- **BUKU AJAR PROSTODONTI UNTUK PASIEN TAK BERGIGI MENURUT BOUCHER EDISI 10**, G.A Zarb, C.L Bolender, J.C Hickey, G.E Carlsson, EGC






APA BEDANYA ??

KEHILANGAN SELURUH GIGI :

- OKLUSI GIGI
- VERTIKAL DIMENSI OKLUSI
- RELASI SENTRIS
- **GIGI TIRUAN LENGKAP HARUS MEMENUHI 3 HAL TERSEBUT**



ANATOMI




1. **Papilla incisive**
2. **Ruggae palatine**
3. **Ridge**
4. **Tuberositas maxilla**
5. **Hamular notch**
6. **Fovea palatine**
7. **Frenulum**
8. **Fornix**



- 1. Frenulum**
- 2. Ridge**
- 3. Fornix**
- 4. Retromolar pad**

BAGIAN GTL



FITTING SURFACE

INCISAL / OCCLUSAL SURFACE

POLISHING SURFACE

PERIPHERAL SEAL

PERIPHERAL SEAL



POST DAM

GTL RA : *post dam bertemu dgn pheri-pherial seal*

membentuk suatu kesatuan → ***circulair seal.***

GTL RB : *pheri-pherial seal dimulai dari ujung posterior base*

plate RB satu sisi ke sisi lainnya → daerah lingual tidak dibuat pheri-pherial seal.

BASE PLATE / PLAT DASAR

Ada 2 macam base plate :

1. **Base plate temporer**, dipakai selama proses pembuatan GTL, namun pada akhir prosesing GTL, base plate akan diganti baru.

Bahan : *cold cured resin akrilik, vinyl / poly styrene*, malam merah.

Keuntungan : tidak penggodokan ulang
(menghindari distorsi)

Kelemahan : *fitting surface* kurang akurat



2. **Base plate permanen**, dipakai mulai dari awal proses pembuatan sampai GTL jadi

Bahan : *heat cured resin akrilik, visible light cured (VLC), emas, kobal kromium*

Keuntungan : *fitting surface akurat*

Kelemahan : mengalami penggodokan ulang → distorsi →GTL gagal

- Insersi **base plate**, yang perlu diperhatikan :
 - a. Retensi :
diperiksa dengan menggerakan pipi dan bibir, base plate lepas atau tidak.
 - b. Stabilisasi :
diperiksa saat mulut berfungsi, base plate tidak terlepas.